


## Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>

REP-#101



Ein Transportband einer Kompostabfällanlage wies an der Kante einen 120 mm x 130 mm langen Dreiecksriss auf. Nach dem Säubern und Entfetten mit MM-Lösung Z wurde MM-Elastomer 95 flüssig mit Härter EL95 appliziert. Anschließend wurde das Transportband mit einer Zugspannung von 5 bar wieder in Betrieb genommen.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>