



## *Weltweite Instandsetzungen mit PolymerMetal<sup>®</sup>*

REP-#094



Wiederaufbau von Absperrventilen einer Tonmehlverarbeitungsanlage mit Hilfe von Ceramium. Verantwortlich waren schwerer Verschleiß und Risse in der Stahllegierung verursacht durch das Tonmehl.

**MultiMetal**  
the MetalExistenceCompany<sup>®</sup>